



MÄTFORUM isn

Instruktion T-105

Temperaturmätaren T-105 är mycket enkel att handha. Fäll ut temperaturgivaren så startar mätningen. På samma vis stängs strömmen av då man fäller tillbaka givaren.

Det finns tre knappar på termometern:

- | | |
|---------|---|
| H/T | Låsning av mätvärdet. Tryck in denna knapp så låser sig det aktuella mätvärdet tills dess att knappen trycks in igen. |
| °F/°C | Byte mellan enheter. Denna knapp används för att pendla mellan °F och °C |
| Max/Min | Mätning av gränsvärden. Om man trycker in denna knapp efter mätning visas det högsta respektive lägsta värdet som har mätts upp under perioden givaren varit ute. Dessa värden nollställs då du fäller in givaren igen. För att återgå till normalt mätläge från Max/Min-läge vänta 3 sekunder så sker det automatiskt. |

www.maetforum.se och www.isn.se

Box 4153, 131 04 Nacka

Cylindervägen 4 plan 4, 131 52 Nacka Strand

tel. 08-82 25 50, fax. 08-82 84 57